

# PPS-Zeitplanung

## Funktion

Mit diesem Modul kann der Zeitaufwand und der Einsatz von Maschinen und Personal für die Produktionen geplant und gesteuert werden. Dazu werden Fertigungsstellen eingerichtet, die die vorhandenen Ressourcen (Maschinen/Personal) in der Firma repräsentieren. Diese enthalten eine gewisse Kapazität in Stunden pro Woche. Die Fertigungsstellen werden durch die geplanten Produktionen belastet. Über die daraus resultierende Auslastung der Fertigungsstellen kann der Sachbearbeiter die Planung der Produktionen vornehmen. Die zeitliche Abfolge der einzelnen Fertigungsschritte ist als Arbeitsgänge in der Artikelliste der Produktion aufgeführt. Diese Arbeitsgänge sind jeweils mit einer Fertigungsstelle gekoppelt.

Zusätzlich kann mit einer Bauteilezeittabelle die Sollvorgabe für die Arbeitsgänge in einer Produktion ermittelt werden. Dazu werden im Artikelstamm die Materialien mit einer Bauteilezeittabelle gekoppelt. Über eine separat auszulösende Funktion kann innerhalb einer Produktion anhand der eingesetzten Materialien und der Bauteile Zeittabelle die notwendigen Arbeitsgänge mit ihren Einmal- und Stückzeiten ermittelt werden.

Merkmale der PPS-Zeitplanung:

- Bauteilezeittabelle zur Ermittlung der Sollzeiten anhand der in einer Produktion eingesetzten Materialien. Die Zeittabelle umfasst maximal 20 Arbeitsgänge.
- Fertigungsstellen mit Vorgabe der vorhanden Kapazitäten in Stunden pro Woche. Es kann über eine Kapazitätserfassung die verfügbare Kapazität wochenweise vorgegeben werden. Somit kann z.B. die verfügbare Personenanzahl von einer Personalverwaltung eingekoppelt werden.
- Ausweisung der Auslastung der Fertigungsstellen Wochenweise in Prozent, Stunden und Personen.
- Arbeitsgangliste zur Vorgabe der einzusetzenden Arbeitsgänge in einer Produktion. Die Arbeitsgänge sind jeweils mit einer Fertigungsstelle gekoppelt. So können mehrere Arbeitsgänge gebildet werden, die alle die gleiche Fertigungsstelle belasten (z.B. SMD Einrichtung, SMD Bestückung, SMD Sichtkontrolle).
- Planungsparameter in den Arbeitsgängen wie z.B. "Beginn nach % der Sollzeit", Verweilzeit, fixer Arbeitsgang, Vorgabearbeitsgang, flexibler Arbeitsgang, erster zu planender Arbeitsgang bei hierarchischen Produktionen.
- Planung der zeitlichen Abfolge der Arbeitsgänge in einer Produktion anhand der Vorgaben aus der Arbeitsgangliste. Das maximale Planungsfenster umfasst 2 Jahre.
- Balkenanzeige über die zeitliche Lage der geplanten Produktionen mit gleichzeitiger Anzeige der Auslastung der Fertigungsstellen..
- Planungstafel in der die Planung der Arbeitsgänge einer hierarchischen Produktionsabfolge angezeigt und auf Arbeitsgangebene modifiziert werden kann.
- Möglichkeit der automatischen Vorgabe der einzusetzenden Arbeitsgänge und deren Einmal- und Stückzeiten in einer Produktion über die Bauteilezeittabelle der eingesetzten Materialien.

## Menüpunkte PPS

Sie finden die Menüpunkte für die PPS-Berechnung im Menü **Prod/Betrieb|PPS..**



Menüpunkt "PPS"

## Menüpunkt Fertigungsstellen

Die Fertigungsstellen repräsentieren die in ihrer Firma für die Produktion notwendigen und vorhandenen Ressourcen. Dies sind z.B. Mitarbeiter und Maschinen. Durch die Planung soll eine möglichst gleichförmige und hohe Auslastung der Ressourcen erreicht werden. Die Ressourcen enthalten eine gewisse Wochenkapazität in Stunden. Folgende Richtlinien sollten bei der Bildung und Anlage der Ressourcen berücksichtigt werden:

- Die Fertigungsstellen sollten in der Reihenfolge der anfallenden Arbeiten einer Produktionskette aufsteigend hinterlegt werden.
- Bilden Sie so wenig wie möglich Fertigungsstellen. Jeder Fertigungsstelle können mehrere Arbeitsgänge zugeordnet werden, die alle die gleiche Fertigungsstelle belasten. Innerhalb der Fertigungsstelle kann so das Personal selbst die von der Planung zugeordneten Arbeiten organisieren und erledigen. So bleibt der Fertigungsstelle genügend Freiheit die anfallenden Arbeiten optimal zu organisieren.
- Legen Sie Maschinen (z.B. SMD-Bestückungsautomaten) als eine Fertigungsstelle an. Sollten mehrere Maschinen die gleiche Aufgabe erledigen können, so fassen Sie sie in einer Fertigungsstelle mit erhöhter Kapazität zusammen. Damit können Sie im Produktionsbetrieb dynamisch die Maschinenbestückung selbst bestimmen.
- Orientieren Sie sich bei der Anlage der Fertigungsstellen an der Qualifikation der verfügbaren Mitarbeiter. Wer alles kann die Arbeiten erledigen? Ist die Kostenstruktur der Mitarbeiter ähnlich? Wird der Mitarbeiter im Urlaub oder bei Krankheit vertreten? Die Anwesenheit der Mitarbeiter bestimmt die vorhandene Kapazität einer Fertigungsstelle. Sie können in der Kapazitätserfassung bei Urlaub oder Krankheit wochenweise die Stundenkapazität vorgeben.

Beispiel der Fertigungsstellen in einem Bestückungsbetrieb für Leiterplatten:

Fertigungsstellenauslastung Übersicht												
FSNr	KNa	Bezeichnung	Kap	KW16	Kap	>17<	Kap	KW18	Kap	KW19	Kap	KW20
1	ALU	Konv. Lager / Versand	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
2	CSL	SMD Lager Material richten/Magazin rüst.	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
3	ESP	SMD Automatenprogrammierung	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
4	GSB	SMD Automateneinrichtung/Bestücken/Endk.	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
5	ISH	SMD Handbestückung	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
6	KBU	Konv. Bauteilvorbereitung	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
7	MPL	Konv. Laserlight Programmierung/rüsten	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
8	OBL	Konv. Laserlight bestücken	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
9	PEF	Konv. Endfertigung	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
10	RPF	Programmierung IC/el.Prüfung/el.ICT Prü.	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
11	TMO	Montage	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
12	UEK	Endkontrolle	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0

NEUE FERTIGUNGSTELLE ANLEGEN

### Fertigungsstellenübersicht

In der Spalte **KNa** wird die Kurzbezeichnung der Fertigungsstelle eingetragen. Diese wird später bei der Planung angezeigt. Vergeben Sie dort für den ersten Buchstaben alphabetisch aufsteigende Zeichen. Die beiden folgenden Zeichen vergeben Sie nach Abkürzung der Fertigungsstellenbezeichnung.

Die Eingabemaske für die Fertigungsstellen:

Fertigungsstelle verändern

<b>FSNr</b> ^1	Kurzname: <b>ALU</b>	Status: <span style="background-color: black; color: black;">          </span>
<b>Bezeichnung</b> : <b>Konv. Lager / Versand</b>	Personen-Maschinen/KW: <b>1</b>	1 Person/Masch.Std/KW: <b>37,5</b>
<b>Bemerkungen</b> <div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div>	Kapazität	Std/KW: <b>38</b>
>Kapazitätserfassung >geplante Produktionen		
<b>Return-Ok</b>	<b>Esc-Abbruch</b>	

### Fertigungsstelle

**FSNr:** Vergeben Sie hier eine laufende Nummer. Die Fertigungsstellen sollten in der Reihenfolge der anfallenden Arbeiten einer Produktionskette aufsteigend hinterlegt werden.

**Kurzname:** Hier wird die Kurzbezeichnung der Fertigungsstelle eingetragen (Spalte KNa). Diese wird später bei der Planung angezeigt. Vergeben Sie dort für den ersten Buchstaben alphabetisch aufsteigende Zeichen. Die beiden folgenden Zeichen vergeben Sie nach Abkürzung der Fertigungsstellenbezeichnung.

**Bezeichnung:** Vergeben Sie in der ersten Zeile die Bezeichnung der Fertigungsstelle. Sie wird bei diversen Ausdrucken verwendet.

**Bemerkung:** Steht zur freien Verfügung.

**Status:** Wenn bestimmte Kennzeichen als einzelne Buchstaben hinterlegt werden müssen, steht diese Feld zur Verfügung.

**Personen Maschinen/KW:** Anzahl Personen oder Maschinen die verfügbar sind. Für die

Kapazitätsberechnung wird die Kapazität in der Kapazitätserfassung hinterlegt. Dort kann die Anzahl in einem Zeitraum (Wochen) vorgegeben werden. Für die Kapazitätsberechnung hat dieses Feld keine weitere Bedeutung.

**1 Person/Masch.Std/KW:** Anzahl Stunden pro Person oder Maschine pro Woche die zur Verfügung stehen. Sie entspricht typischer Weise der Wochenarbeitszeit. Der Wert ist für die Kapazitätsberechnung entscheidend.

**Kapazität Std/KW:** Das Produkt aus Anzahl Personen und Anzahl Stunden pro Woche. Die Anzeige erfolgt immer in ganzen Stunden, wird intern aber immer genau berechnet.

### Hinweis:

Die tatsächliche Kapazität pro Woche wird in der Fertigungsstellenübersicht angezeigt. Zum verschieben der Wochen benutzen Sie dort die Tastenkombination Umschalt-Pfeil Rechts/Links oder ALT-G.

**>Kapazitätserfassung:** Hier können Sie mit der Taste F1 die Liste der verfügbaren Personen/Maschinen in einem Zeitraum sehen und bearbeiten. Beim eingegebenen Intervall gelten immer nur ganze Wochen. Die Kapazität errechnet sich aus der Anzahl in einer Woche mal den Stunden pro Woche aus dem Feld "1 Person/Masch.Std/KW". Geben Sie für eine Person für das ganze Jahr Anzahl 1 von 01.01 bis 31.12 ein.

**>geplante Produktionen:** Hier können Sie mit der Taste F1 eine Liste der Produktionen anzeigen lassen, die auf diese Fertigungsstelle eingelastet sind.

## Menüpunkt Arbeitsgangpositionen

In dieser Liste werden die Arbeitsgänge hinterlegt, die zur Herstellung der Produkte in ihrer Firma notwendig sind. Dabei ist ein Arbeitsgang mit einer Fertigungsstelle gekoppelt. Es können mehrere Arbeitsgänge die gleiche Fertigungsstelle ansprechen. Wie bei den Fertigungsstellen gilt auch hier: Bilden sie so wenig mit möglich Arbeitsgänge. Die hier angelegten Arbeitsgänge spiegeln sich auch in ihren Produktionen wieder. Dazu wird dem Arbeitsgang eine feste Positionsnummer zugeordnet, unter der er in einer Produktion hinterlegt wird. Die Arbeitsgänge in einer Produktion werden der Reihe nach (nach Positionsnummer) geplant und abgearbeitet. Für die zeitliche Planung der Arbeitsgänge werden hier Parameter hinterlegt wie z.B.:

- "Beginn nach % der Sollzeit"
- Verweilzeit
- fixer Arbeitsgang
- Vorgabearbeitsgang
- flexibler Arbeitsgang
- erster zu planender Arbeitsgang bei hierarchischen Produktionen

Über die Arbeitsgänge wird auch die Zuordnung der Bauteilezeittabelle vorgenommen. Die Bauteilezeittabelle enthält maximal 20 Spalten. Ein Arbeitsgang ist einer Spalte zugeordnet.

Beispiel der Arbeitsgangpositionen in einem Bestückungsbetrieb für Leiterplatten:

PPS-Arbeitsgangpositionen									
Sp	Pos	FSt	FSNr	Kennz	Bg%	UZeit	ArtNr	ArtName	
1	001	ALU	1	F	100		2	50112	Lager: Material richten
2	003	CSL	2	F	100		2	51695	SMD: Lager / Material richten
3	030	CSL	2	F	100		2	50114	SMD: Magazin aufrüsten
4	002	ESP	3	BF	100		0	50110	SMD: Automatprogrammierung
5	033	GSB	4	BF	100		0	50104	SMD: Automaten-Einrichtung
6	034	GSB	4	U	25		0	51191	SMD: Automat Bestückung
7	040	GSB	4		0		0	50965	SMD: Sichtkontrolle
8	045	ISH	5	F	0		0	50099	SMD: Handbestückung
9	005	KBU	6	F	100		4	50101	Konvent.: Bauteilvorbereitung
10	008	MPL	7	F	100		0	50111	Konvent.: Laserliteprogrammierung
12	010	MPL	7	F	100		0	51696	Konvent.: Rüsten LL
13	011	OBL	8	AU	25		0	50100	Konvent.: LL Bestückung
14	020	PEF	9		25		0	50113	Endfertigung
11	009	RPF	10	F	0		0	50945	Programmiergerät
15	070	RPF	10	F	25		0	50106	Prüfung: Elektrische Prüfung
16	075	RPF	10	F	25		0	50102	Prüfung: ICT-Prüfung
17	050	TMO	11	AF	25		0	50103	Montage: Montage
18	080	UEK	12	T	0		0	50115	Endkontrolle: Sichtprüfung

NEUEN EINTRAG AUFNEHMEN

### Arbeitsgänge

Die Arbeitsgänge sind hier nach Fertigungsstellen sortiert aufgelistet. Wird mit der Zeit eine Anpassung der Arbeitsgänge an die Gegebenheiten der Firma notwendig, so können neue Positionsnummer (Spalte Pos) aktiviert werden. Es ist daher empfehlenswert im Vorfeld die Positionsnummern in 10er oder 5er Schritte zu vergeben. So können später neu notwendige Arbeitsschritte zwischen bereits vorhandenen Positionsnummern platziert werden.

Die Eingabemaske für die Arbeitsgangpositionen:

PPS-Arbeitsgangpositionen verändern

Spalte ^1 Kennz. >F

Position: 001

FeStKürz >ALU

FeStNr > 1 FeStBez >Konv. Lager / Versand

Art.Nr. > 50112 ArtBez. >Lager: Material richten

**-Beginn des nächsten Arbeitsgangs-**

Beginn nach % der Sollzeit %: 100

nach Verweilzeit in Stunden : 2

Bemerkungen

Return-Ok Esc-Abbruch

### Arbeitsgang

**Spalte:** Geben Sie hier die Nummer der Spalte aus der Bauteilezeittabelle an, in der die Einmal- und Stückzeiten, die ein Material in der Produktion in diesem Arbeitsgang verursacht, hinterlegt sind.

**Kennz.:** Hier werden die Merkmale des Arbeitsgangs hinterlegt. Betätigen Sie für eine Auswahl die Taste F1.



## Merkmale

**A Erste abhängige Position.** Wird eine Produktion hierarchisch angelegt, so erfolgt die Platzierung des Endprodukts erst am Ende des letzten Arbeitsgangs des Vorprodukts. Dabei kann mit diesem Kennzeichen gesteuert werden, dass nicht der erste Arbeitsgang an das Vorprodukt anschließt, sondern z.B. der 2. Arbeitsgang. So kann z.B. das Richten von Material schon parallel während der Produktion des Vorprodukts stattfinden und die Montage des Endprodukts sofort nach Abschluss des Vorprodukts geplant werden. Arbeitsschritte die vor dem ersten abhängigen Arbeitsgang liegen werden entsprechend zeitlich zu diesem rückplatziert.

**B Baugruppenbezogene EZ → BZ.** Die Einmalzeit die in der Bauteilezeittabelle hinterlegt ist wird pro Anzahl Bauteile in einer Stücklistenposition berechnet. Sie wird aber nicht mit der Menge der zu produzierenden Charge multipliziert (typischerweise SMD-Automaten-programmierung und SMD-Automateneinrichtung).

**F Fixe Linienvorgabe.** Fixe Arbeitsgänge verändern ihre Anzahl zugeordneten Ressourcen (z.B. Personen die an diesem Arbeitsgang beteiligt sind) nicht automatisch. Sie können vom Anwender in der Produktionsplanung individuell eingestellt werden.

**T Tabelle 25 100; 100 20; 200 15; 500 5.** Die Zeiten aus der Bauteilezeittabelle werden abhängig von der Stückzahl bestimmt. Bei 1-25 Stück werden 100% der Zeit angesetzt, bei 26-50 Stück 20% der Zeit, bei 51-200 Stück 15% der Zeit, bei 201-500 Stück 10% der Zeit und bei mehr als 500 Stück 5% der Zeit. Dies kommt typischerweise bei einer Endkontrolle/Sichtprüfung zum Einsatz.

**V Vorgabearbeitsgang.** Ein Vorgabearbeitsgang kann in einer Produktion nur einmal vorhanden sein. Er ist nur in Verbindung mit flexiblen Arbeitsgängen sinnvoll. Wie bei der fixen Linienvorgabe kann hier der Anwender in der Produktionsplanung die Anzahl zugeordneter Ressourcen bestimmen. Dabei werden automatisch die flexiblen Arbeitsgänge mit ihren Ressourcen so versehen, dass sie die gleiche Laufzeit besitzen wie der Vorgabearbeitsgang.

**x Flexible Linie,** richtet sich nach dem Vorgabearbeitsgang. Die Anzahl der eingesetzten Ressourcen wird hier automatisch anhand des Vorgabearbeitsgangs berechnet. Der Anwender kann die Anzahl Ressourcen nur über den Vorgabearbeitsgang verändern. Um die Zeiten aus dem Vorgabearbeitsgangs zu erreichen, vergibt das System hier auch eine Anzahl mit Nachkommawerten. Die Anzeige erfolgt immer in ganzen Einheiten (Personen/Maschinen).

**Position:** Sie enthält die Arbeitsgangposition in der Produktion. Es ist empfehlenswert im Vorfeld die Positionsnummern in 10er oder 5er Schritte zwischen 001 und 099 zu verteilen. So können später neu hinzukommende Arbeitsschritte zwischen bereits vorhandenen Positionsnummern platziert werden. Verwenden Sie die Positionsnummern 100 bis 999 für die Materialien in der Produktion.

**FeStKürz, FeStNr, FeStBez:** Fertigungsstellenkürzel, Fertigungsstellenummer, Fertigungsstellenbezeichnung. Der Arbeitsgang ist mit dieser Fertigungsstelle verbunden. Die Einlastung der benötigten Zeiten auf diesen Arbeitsgang erfolgt auf die hier angegebene Fertigungsstelle. Rufen Sie eine Fertigungsstelle mit der Taste F1 ab.

**Art.Nr., ArtBez.:** Artikelnummer, Artikelbezeichnung. Jeder Arbeitsgang muss zusätzlich im Artikelstamm als Arbeitsgang hinterlegt sein. Rufen Sie hier mit der Taste F1 den Artikel ab. Der Artikel muss im Feld "**MaLst**" mit dem Zeichen "**A**" und im Feld "**Artikelart**" mit dem Zeichen "**M**" angelegt sein. Als Mengeneinheit geben Sie im Feld "**MengEinh.ME**" den Wert "**Min**" für Minuten ein.

**Beginn nach % der Sollzeit %:** Wann der nächste Arbeitsgang beginnt, kann mit diesem Wert angegeben werden. Soll er erst nach Abschluss der gesamten Arbeit dieses Arbeitsgangs beginnen, so tragen sie hier 100 ein (ein typische Wert). Soll er Zeitgleich mit diesem Arbeitsgang beginnen, so tragen sie hier 0 ein. Soll er nach Abschluss von 25% der Arbeit dieses Arbeitsgangs beginnen, tragen sie 25 ein.

**nach Verweilzeit in Stunden:** Wird eine Verweilzeit benötigt (z.B. Abkühlung des Produkts) so kann hier eine Angabe in Stunden vorgenommen werden. Dabei beginnt der nächste Arbeitsgang erst nach Ablauf der Verweilzeit.

## Berechnung der zeitlichen Abfolge der Arbeitsgänge

Die konkrete Berechnung des zeitlichen Ablaufs zweier aufeinanderfolgender Arbeitsgänge erfolgt nach folgendem Schema:

Startbeginn 0%                      100%

Job1            |-----|  
                  |←-t1-→|      |←-t2-→|

Job2            |-----|

**t1:** mindestens Einmalzeit von Job1 + Zeit für ein Teil von Job1 + Verweilzeit von Job1

**t2:** mindestens Zeit für ein Teil von Job2 + Verweilzeit von Job1

**Verweilzeit:** Liegezeit des Teils nach Beendigung des Jobs, bevor der nächste Job beginnen kann

**Startbeginn:** Beginn nach 0%-100% der Laufzeit von Job1

## Menüpunkt Bauteilezeittabelle

In der Bauteilezeittabelle können die Zeiten die ein Bauteiletyp in einem Produktionsauftrag auf einzelnen Arbeitsgängen verursacht hinterlegt werden.

Beispiel einer Bauteilezeittabelle in einem Bestückungsbetrieb für Leiterplatten:

Bauteile Zeitvorgaben													
KenZ	KBez	Name	Form	ALU	CSL	CSL	ESP	GSB	GSB	GSB	ISH	KBU	MPL
1	2001	Wid gegurtet	0207	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
2	2003	Wid gegurtet	0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
3	3040	KKK Keko geg	RM 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
4	3041	KKK Keko geg	RM 5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
5	2102	SWID ge	1206 Chip	0	0	0	5	4	0,3	0	0	0	0
6	2101	SWID ge	0805 Chip	0	0	0	5	4	0,3	0	0	0	0
7	2121	SWID ge	0204 Minimelf	0	0	0	5	4	0,6	0	0	0	0
8		SWID/SKK ge	SWI MELF	0	0	0	5	4	0,8	0	0	0	0
9	7100	STR Transist	SOT 23	0	0	0	5	4	0,8	0	0	0	0
10	7101	STR Transist	SOT 89/223	0	0	0	5	4	0,9	0	0	0	0
11		IC's gegurte	SIC S0 8	0	0	0	5	4	0,9	0	0	0	0
12		IC's gegurte	SIC S0 14 - S0 20	0	0	0	5	4	0,9	0	0	0	0
13	3150	SKK TantA	1206/A	0	0	0	5	4	0,8	0	0	0	0
14	3151	SKK TantB	1210/B/SIMID01-02	0	0	0	5	4	0,8	0	0	0	0
15	3152	SKK TantC	1812/C/SIMID03	0	0	0	5	4	0,9	0	0	0	0
16	3153	SKK TantD	D	0	0	0	5	4	0,9	0	0	0	0
17	3154	SKK TantE	2520	0	0	0	5	4	1,1	0	0	0	0
18	2170	SWID Poti ge	3314 J Bourns	0	0	0	5	4	1,1	0	0	0	0
19		SMD Programm	SMD Automat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		SMD Automat	01-20 Artikel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7000	TRA Transist	TRA T0 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0
22	7001	TRA Transist	DIL 4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
23		IC's Stange	SIC PLCC 44	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0
24		IC Sockel St	BEF PLCC 32/44	0	0	0	5	5	2,8	0	0	0	0
25	4400	SRE Relais I	DIL	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0
26	5600	SQU Quarz	HC49	0	0	0	5	4	1,5	0	0	0	0
27	7810	SST Stecker	FFC 1mm	0	0	0	5	4	0,5	0	0	0	0
28		SMD Automat	21-40 Artikel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		SMD Automat	41-60 Artikel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		SMD Automat	61-80 Artikel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		SMD Automat	81-100 Artikel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		PLCC sockeln	<84 Pins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3004	KKK Elko rad	RM 7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
34	3003	KKK Elko rad	RM 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0

Bauteilezeittabelle

Die Zeittabelle ist hier nach Kennziffer sortiert aufgelistet. Im Artikelstamm kann im Feld "**PPS Bauteil-Zeitvorgabe**" ein Eintrag über die Kennziffer zugeordnet werden. Das Feld ist in der Artikelmaske unter ">EinkPara" mit der Taste F1 erreichbar.

**Artikel Parameter**

Wareneing. anz. Etiketten /ME: **1**

Intrastat Warennummer: XXXXXXXXXX

Ländercode XXXX

EAN Artikelnummer : **1**XXXXXXXXXX

Gewicht XXXX kg/ME: **0**

Artikellistenreferenz > XXXXXXXXXX

QM Anweisungen > XXXXXXXXXX

Wareneingang-Freigabe > XXXXXXXXXX

Produktionsanweisung > XXXXXXXXXX

**PPS Parameter**

Personal/Maschinen-Qual. > **K**

PPS Bauteil-Zeitvorgabe > XXXXXXXXXX

zusätzlich Prod.Zeit Min: **0**

Return-Ok Esc-Abbruch

Parametermaske im Artikelstamm

In der Bauteilezeittabelle kann für eine Bauform der in der Produktion verarbeiteten Materialien eine Tabelle der Zeiten hinterlegt werden, aus der für die einzelnen Arbeitsschritte notwendige Zeitvorgaben berechnet werden.

Die Eingabemaske für eine Zeittabelle:

**Bauteil Zeitvorgabe verändern**

Kennziffer^1 : 2001 Name : Wid gegurtet Form: 0207

	001ALV	002CSL	033CSL	031ESP	030GSB	034GSB	040GSB	045ISH	005KBU	008MPL	
SZ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	Sek
EZ:	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sek
FZ:	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	Sek

	009BPF	010MPL	011OBL	020REF	070RPF	075RPF	050TMO	080UEK		
SZ:	0	0	4	0,1	0	0	0	0,05	0	Sek
EZ:	0	20	0	0	0	0	0	0	0	Sek
FZ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sek

Bemerkungen

Return-Ok Esc-Abbruch

Bauteil Zeittabelle

**Kennziffer:** Geben Sie hier eine beliebige Kennziffer ein oder lassen Sie sich die nächst freie Nummer mit der Taste "EinfG" geben. Diese Ziffer ist ein eindeutiger Schlüssel und wird nur zur Zuordnung zu den Artikeln im Artikelstamm benötigt. Einmal vergebene Kennziffern können nicht mehr verändert werden.

**:** Kurzbezeichnung des Eintrags. Der Wert wird in der Spalte "KBez" in der Übersicht angezeigt. Nach diesem Wert ist sortierbar. Er steht zur freien Verfügung.

**Name:** Die Bezeichnung des Tabelleneintrags. Hinterlegen Sie hier eine sinnvolle Bezeichnung der Tabelle.

**From:** Hier kann die Bauform hinterlegt werden. Die Bauteilezeittabelle kann in der Übersicht nach diesem Wert sortiert werden.

**Bemerkung:** Zwei Textzeilen zur freien Verfügung.

**Zeile SZ:** Stück Zeit. Die Zeit, die das Bauteil in der Produktion pro eingesetztes Stück verursacht in Sekunden.

**Zeile EZ:** Einmal Zeit. Die Zeit die als Einmalzeit (z.B. Maschine rüsten) in einer Produktion im Arbeitsgang veranschlagt wird.

**Hinweis:**

Mit dem Kennzeichen B in der Arbeitsgangtabelle kann der Wert in der Zeile EZ als baugruppenbezogene Einmalzeit verwendet werden. Siehe auch weiter oben.

**Zeile FZ:** Formzeit. Zeiten in dieser Tabelle werden bei der Zeitkalkulation nur einmal pro verwendet Tabelle in einer Produktion eingesetzt (z.B. einmaliges Maschine richten zur Bearbeitung von Materialien einer Bauform).

**Beschriftung der Spalten:** Die Beschriftung der Spalten ist von der Arbeitsgangtabelle abgeleitet. Dazu müssen die Beschriftungswerte unter dem Menüpunkt "PPS Zeitvorgabenzuordnung" hinterlegt werden. Dabei enthalten die ersten 3 Ziffern der Beschriftung die Positionsnummer in der Produktion und die letzten 3 Ziffern die Kurzbezeichnung des Arbeitsgangs (z.B. 001ALV Produktionsposition 001, Arbeitsgang Lager / Versand).

## Ausgabe der Zeitkalkulation einer Baugruppe

Über den Artikelstamm kann eine Baugruppe in Ihren Zeiten kalkuliert werden. Dazu wird das Formular ARTIKL46.DVL verwendet. Drucken Sie mit der Taste F4 im Artikelstamm das zu kalkulierende Produkt aus.

Achten Sie auf die Optionen des Formulars. Damit lassen sich verschiedene Darstellungsformen und Detailtiefen steuern.

## Anwendung und Speicherung der Zeitkalkulation einer Baugruppe

Die oben ermittelten Werte können in die Stückliste der Baugruppe berechnet und direkt gespeichert werden. Dazu wenden Sie mit der Taste F10 im Artikelstamm auf der gewünschten Baugruppe das Programm ARTIKL37.PRG an. Das Programm verwendet das Makrokommando PPSCalcTime() für die Berechnungsfunktion. Dabei werden automatisch alle Zeiten berechnet und die Stück- und Einmalzeiten in den entsprechenden Arbeitsgängen hinterlegt. Existiert ein Arbeitsgang noch nicht, so wird er automatisch mit seiner Positionsnummer angelegt. Sind weitere Arbeitsgänge vorhanden, die nicht berechnet wurden, so bleiben Sie erhalten (z.B. individuelle Arbeitsgänge der Baugruppe).

Mit dem Makrokommando PPCCalcTime() kann auch in der Produktion die aktuelle Stückliste in der Produktion neu berechnet werden. Wenden Sie dazu die Funktion in der Produktionsübersicht auf eine Produktion an. Es werden in diesem Fall nur in der betroffenen Produktion die Zeiten neu berechnet. Achten Sie darauf, dass dies keine unmittelbare Neuberechnung der PPS-Planzeiten auslöst. Sollen die aktualisierten Werte in der Produktionsplanung berücksichtigt werden, so ist die PPS-Planung der Produktion über die PPS-Planungsfunktion zu aktualisieren.

## Menüpunkt Kapazitätserfassung

In der Kapazitätserfassungsliste werden zu den Fertigungsstellen die vorhandenen Kapazitäten pro Woche hinterlegt. In der Liste sind alle vorhandenen Kapazitäten zu allen Fertigungsstellen sichtbar. Werden Kapazitäten direkt aus der Fertigungsstelle heraus über das Feld "**>Kapazitätserfassung:**" mit der Taste F1 erfasst (siehe weiter oben), erfolgt dies in diese Gesamtliste.

Beispiel für eine Kapazitätsvorgabe für ein ganzes Jahr:

lfdNr	FeSt	Anz	von	bis	STA	PsNr	Mitarbeiter
18	1	1	01.01.2003	31.12.2003			
19	2	1	01.01.2003	31.12.2003			
20	3	1	01.01.2003	31.12.2003			
21	4	1	01.01.2003	31.12.2003			
22	5	1	01.01.2003	31.12.2003			
23	6	1	01.01.2003	31.12.2003			
24	7	1	01.01.2003	31.12.2003			
25	8	1	01.01.2003	31.12.2003			
26	9	1	01.01.2003	31.12.2003			
27	10	1	01.01.2003	31.12.2003			
28	11	1	01.01.2003	31.12.2003			
29	12	1	01.01.2003	31.12.2003			
30	1	1	21.04.2003	28.04.2003			

NEUEN EINTRAG AUFNEHMEN

### Kapazitätserfassungsliste

Für jede Fertigungsstelle wird die Kapazitätserfassung in Anzahl von Personen oder Maschinen pro KW vorgenommen. Die Anzahl wird in der Fertigungsstelle mit den dort hinterlegten Stunden pro Woche multipliziert und als Stundenkapazität pro Woche hinterlegt.

Die Eingabemaske für einen Kapazitätsvorgabe:

lfd.Nr.	FsSt	AnzPers	von	bis	STA	Mitarbeiter
18	> 1	1	Mi 01.01.03	Mi 31.12.03		> >
Bemerkung						
Return-Ok						
Esc-Abbruch						

### Kapazitätserfassung

**lfd.Nr.:** Geben Sie hier eine beliebige laufende Nummer ein oder lassen Sie sich die nächst freie Nummer mit der Taste "Einf" geben. Diese Nummer ist ein eindeutiger Schlüssel und hat keine weitere Bedeutung.

**FeSt:** Fertigungsstelle, für die die Kapazitätsvorgabe gilt. Rufen Sie mit der Taste F1 die gewünschte Fertigungsstelle ab.

**AnzPers:** Anzahl Personen oder Maschinen die in dem angegebenen Intervall zur Verfügung stehen. Die Anzahl wird in der Fertigungsstelle mit den dort hinterlegten Stunden pro Woche multipliziert und als Stundenkapazität pro Woche hinterlegt. Die Anzahl kann auch mit Nachkommastellen (nur ein Teil der Woche anwesend) oder mit negativen Werten (Urlaub) angegeben werden.

**von bis:** Hier wird der Zeitintervall in Wochen angegeben, für den die Anzahl Personen verfügbar ist. Dabei wird immer die gesamte Woche mit der Anzahl bebucht, in der die Datumsangabe beginnt, bist in die Woche in der die Datumsangabe endet. Dabei ist es egal welcher Wochentag als Datum angegeben ist.

**STA:** Wenn bestimmte Kennzeichen als einzelne Buchstaben hinterlegt werden müssen, steht diese Feld zur Verfügung.

**Mitarbeiter:** Hier kann ein Bezug zu einem Mitarbeiter aus dem Personalstamm eingetragen werden. Rufen Sie einen Mitarbeiter mit der Taste F1 ab. Die Zuordnung dient nur der Information.



Arbeitsgangpositionsliste (siehe weiter oben).

**Hinweis:**

Die hier gemachten Einträge werden für die Beschriftung der Bauteilezeittabelle verwendet. Diese Einträge werden **beim Programmstart** des IFWs eingelesen. D.h. die hier vorgenommenen Veränderungen der Beschriftung werden erst aktiv, wenn das IFW neu gestartet wird. Das gilt für jeden Arbeitsplatz, der die Bauteilezeittabelle aufruft.

## Vorgabe der Feiertage

Für die Planung der Arbeitsgänge wird zusätzlich die Tage benötigt, an denen nicht gearbeitet wird (Feiertage). Grundsätzlich wird eine 5 Tage Woche von Montag bis Freitag verplant. Tage die als gesperrt gelten, werden in der Planung automatisch berücksichtigt. Dazu tragen die unter dem Menüpunkt "**System|Programmeinstellungen 39 Kalenderfeiertage**" die Feiertage IFW weit ein.

Beispiel der Feiertagsvorgabe:

Kalender - Feiertage			
aktuelles Jahr :2002		Vorjahr :2003	
Datum	Text	Datum	Text
1. Di01.01.02	Neujahr	1. Mi01.01.03	Neujahr
2. So06.01.02	Hl.3König	2. Mo06.01.03	Hl.3König
3. Fr29.03.02	Karfreitag	3. Fr18.04.03	Karfreitag
4. So31.03.02	Oster-So	4. So20.04.03	Oster-So
5. Mo01.04.02	Oster-Mo	5. Mo21.04.03	Oster-Mo
6. Mi01.05.02	1.Mai	6. Do01.05.03	1.Mai
7. Do09.05.02	Himmelfah	7. Do29.05.03	Himmelfah
8. So19.05.02	PfingstSo	8. So08.06.03	PfingstSo
9. Mo20.05.02	PfingstMo	9. Mo09.06.03	PfingstMo
10. Do30.05.02	Fronleich	10. Do19.06.03	Fronleich
11. . . . .	Mariä Him	11. . . . .	Mariä Him
12. Do03.10.02	Tag d.d.E	12. Fr03.10.03	Tag d.d.E
13. Fr01.11.02	Allerheil	13. Sa01.11.03	Allerheil
14. . . . .	Bußtag	14. . . . .	Bußtag
15. Mi25.12.02	Weihnach1	15. Do25.12.03	Weihnach1
16. Do26.12.02	Weihnach2	16. Fr26.12.03	Weihnach2
17. . . . .		17. . . . .	

Return-Ok      Esc-Abbruch

### 39 Kalenderfeiertage

Tragen Sie die Feiertage in eine der beiden Spalten ein. Sie können Vorgaben für zwei Jahre hinterlegen. Das IFW erkennt an der Jahresangabe automatisch die richtige Spalte. So kann ggf. auch in der Spalte Vorjahr das aktuelle Jahr angegeben werden. Jedes Datum das in der Spalte "**Datum**" angegeben ist zählt. Dabei wird dieser Tag in der PPS-Planung nicht verplant (gesperrt). Die Angabe in der Spalte Text wird im IFW z.B. für die Plantafel verwendet.

## Produktion planen

Mit der Funktion "Produktion planen" wird die eigentliche PPS-Planfunktion aufgerufen. Dabei werden die Fertigungsstellen mit ihrer Auslastung und die Produktionsliste dargestellt.

Beispiel der Planungsübersicht:

Fertigungsstellenauslastung Übersicht																
FsNr	KNA	Bezeichnung	PsMa	StdKW	KW13	KW14	KW15	KW16	KW17	>18<	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24
1	ALU	Konv. Lager / Versand	1	38	0%	1%	1%	3%	0%	0%	2%	1%	0%	0%	0%	0%
2	GSL	SMD Lager Material richte	1	38	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
3	ESP	SMD Automatenprogrammieru	1	38	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	GSB	SMD Automateneinrichtung/	1	38	0%	0%	0%	111%	14%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%
5	ISH	SMD Handbestückung	1	38	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	KBU	Konv. Bauteilvorbereitung	1	38	0%	82%	105%	56%	0%	0%	39%	7%	0%	0%	0%	0%
7	MPL	Konv. Laserlight Programm	1	38	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	OBL	Konv. Laserlight bestücke	1	38	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	64%	0%	0%	0%	0%
9	PEF	Konv. Endfertigung	1	38	0%	0%	0%	2%	10%	18%	18%	28%	0%	0%	0%	0%
10	RPF	Programmierung IC/el.Prüf	1	38	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	TMO	Montage	1	38	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	UEK	Endkontrolle	1	38	0%	0%	0%	4%	0%	43%	64%	98%	54%	0%	0%	0%

ProdNr	Artikel	STATUS	PPSBg	KW13	KW14	KW15	KW16	KW17	>18<	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24
010001	Steuerplatine U1.0	AKT	15/Fr												
010002	Steuerplatine U1.0	AKT	20/Di												
010003	Steuerplatine U1.0	AKT	20/Mi												
010004	Steuerplatine U1.0	AKT	19/Mi												
010005	Steuerplatine U1.0	AKT	20/Mo												
010006	Steuerplatine U1.0	AKT	14/Mo												
010007	Steuerplatine U1.0	AKT	16/Mi												
010008	Steuerplatine U1.0	AKT	19/Fr												
030001	Frontbus 318 Rev 1.01	AK	16/Do												
030004	Frontbus SMD 318 Rev 1.01	AKM	16/Mi												
030005	Frontbus SMD 318 Rev 1.01	AK	16/Do												
030006	Frontbus 318 Rev 1.01	AK													
030008	Frontbus Back Rev 1.00	ABFK													

PPS Planung

**Hinweis:**

Benutzen Sie die Maus mit dem oberen Fensterrahmen und dem Symbol in der rechten unteren Ecke des Fensters um die Größe des Fensters einzustellen. Vergrößern Sie unter Windows die gesamte IFW-Fensterfläche, so dass Sie für die Planung genügend Übersicht erhalten.


Die Planungsübersicht besteht aus zwei Bereichen. Die obere Tabelle die alle Fertigungsstellen mit ihrer Auslastung pro KW enthält. Im unteren Bereich wird die Liste ihrer Produktionen angezeigt. Die Spalten mit den Kalenderwochen enthält bei den Produktionen einen Balken über die geplante Laufzeit der Produktion. Ist eine Produktion geplant, wird in der Spalte PPSBg der geplante Produktionsbeginn eingetragen und ein Balken angezeigt. Liegt der Balken außerhalb der KW-Leiste links, so wird das Symbol < am Anfang des KW-Bereichs angezeigt. Den KW-Bereich können Sie mit der Taste Strg-Pfeil-Links und Strg-Pfeil Rechts verschieben. Zum Anspringen einer KW direkt benutzen Sie die Taste ALT-G. Mit der Taste F2 können Sie die prozentuale Anzeige der Auslastung in eine Personenanzeige umschalten. Dabei gilt z.B.: der Wert 0205 dass zwei Personen von 5 verfügbaren verplant sind. Mit der Taste Return können Sie aus der Produktoinsliste die zu planenden Produktion in die Planungstafel aufrufen (siehe weiter unten). Direkt in der Übersicht stehen ihnen Planungsfunktionen "Produktion auf später/früher verschieben" und "zugeteilte Ressource erhöhen/erniedrigen" zur Verfügung. Die Funktionen können Sie über die PPS-Planungsbuttonleiste erreichen.


Sie aktiviert sich beim Aufrufen der PPS Planung:





## PPS Planungsfunktionen


Aktive Buttons:


 **PPS Planung starten:** Damit kann die PPS-Planungstafel aufgerufen werden. Sie können auch mit der Taste Return eine Produktion zur Planung in die Planungstafel abrufen.


 **PPS weniger Personen/Maschinen einsetzen:** Der Produktion wird im Vorgabearbeitsgang (und somit auch den flexiblen Linien) weniger Ressourcen zugeordnet → die Laufzeit der Produktion erhöht sich, der Balken wird länger, die Auslastung der betroffenen Fertigungsstellen verteilt sich auf eine längere Zeit.

 **PPS mehr Personen/Maschinen einsetzen:** Der Produktion wird im Vorgabearbeitsgang (und somit auch den flexiblen Linien) mehr Ressourcen zugeordnet → die Laufzeit der Produktion verringert sich, der Balken wird kürzer, die Auslastung der betroffenen Fertigungsstellen verdichtet sich auf einen geringeren Zeitraum.

 **PPS Produktionsbeginn 1 Woche früher:** Der geplante Beginn wird um eine Woche vorverschoben. Der Balken verschiebt sich nach links, die Auslastung verschiebt sich entsprechend nach links.

 **PPS Produktionsbeginn 1 Tag früher:** Der geplante Beginn wird um einen Tag vorverschoben. Der Balken verschiebt sich ein wenig nach links, die Auslastung verschiebt sich entsprechend nach links.

 **PPS Produktionsbeginn 1 Tag später:** Der geplante Beginn wird um einen Tag nach hinten verschoben. Der Balken verschiebt sich ein wenig nach rechts, die Auslastung verschiebt sich entsprechend nach rechts.

 **PPS Produktionsbeginn 1 Woche später:** Der geplante Beginn wird um eine Woche nach hinten verschoben. Der Balken verschiebt sich nach rechts, die Auslastung verschiebt sich entsprechend nach rechts.

Planungsvorgang: Bei Anwendung einer der Funktionen werden beim ersten Aufruf **alle** Produktionen eingelesen und intern die Auslastung berechnet. Dann wird die betroffene Produktion und alle ihre hierarchisch eingekoppelten unter- und übergeordneten Produktionen in die Planungstafel geladen und die Berechnung der neuen Zeiten vorgenommen. Diese Werte werden direkt in der Produktion als Planzahl gespeichert und die neu ermittelten Auslastungswerte in den Fertigungsstellen gespeichert. Insbesondere bei Änderung der Planungsgrundlagen (einbringen von Feiertagen, Absplittung von Produktionsmengen, Teilfertigstellung einzelner Arbeitsschritte) kann so eine erheblich Veränderung der zuvor angezeigten Planzeiten (Balkenlänge) eintreten. Genaueres über den Planungsvorgang siehe weiter unten in der Planungstafel.

## PPS-Planungstafel

Über die Planungstafel wird eine Produktion vom IFW in ihren einzelnen Arbeitsgängen geplant und die Zeiten berechnet. Dabei wird bei hierarchischen Produktionen (Feld "**für Produ.>**" in der Produktionsmaske enthält einen Link auf eine übergeordnete Produktion) immer der gesamte Produktionsbaum in die Planungstafel geladen.

Beispiel der PPS-Planungstafel bei einer zweistufigen Produktion:

Produktionsablauf Arbeitsgangpositionen Wochenübersicht						
2003	Mai KW19/	Mai KW20/	Mai KW21/	Mai KW22/	Jun KW23/	Jun KW24/
002ESP	0%	0.1 5% 1F	0%	0%	0%	
030CSL		0.0 3% 1F				
033GSB	0%	0.1 4% 1F	0%	0%	0%	
034GSB	0%	4.6 25% 1U	0%	0%	0%	
080UEK	65%	0.0 80% 1x	67%	0%	0%	
001ALU	0.4 2% 1F	3%	0%			
005KBU	9.5 39% 1*	8%	11%	0%	0%	
010MPL	0.0 0% 1F	0%	0%	0%	0%	
011OBL	100%	26 79% 1U	4%	0%	0%	
020PEF	18%	2.4 29% 1x	8%	0%	0%	
080UEK	65%	6.9 98% 1x	1.5 71% 1x	0%	0%	
KW 19 1000 MRS 2000plus Steuerplatine U2.12 "HOME", 07.05 - 19.05 <2 Prd>						

PPS Planungstafel

**Hinweis:**

Sorgen Sie dafür dass das IFW genügend hohe Zeilenzahl auf ihren Bildschirm besitzt. So wird automatisch die vergrößerte Planungstafel mit 50 Zeilen Höhe aktiviert werden.

Die Planungstafel zeigt die Planung der einzelnen Arbeitsgänge der Produktion an. Sind mehrere Produktionen hierarchisch gekoppelt (Feld "für Produ.>" in der Produktionsmaske enthält einen Link auf eine übergeordnete Produktion), so werden immer alle zur Hierarchie gehörenden Produktionen in der Planungstafel zusammenhängend geplant.

In dem oben gezeigten Beispiel ist eine zweistufige Produktion geladen. Die Produktion der Unterebene ist für den Schwarzweisausdruck etwas dunkler eingefärbt.

In der Fußzeile der Produktion ist das Endprodukt mit seiner Gesamtlaufzeit der Produktion und die Anzahl beteiligter Unterproduktionen zu erkennen. In der Kopfzeile ist der Anzeigemodus der Plantafel sichtbar. Je nach Anzeigemodus werden in der linken Spalte die Zeilenbeschriftungen der Plantafel eingeblendet. Sie enthält entweder das Positions-/Arbeitsgangskürzel oder das Fertigungsstellenkürzel. Um weiter Informationen zu erhalten sind die Einträge mit Tool-Tipps versehen, die z.B. die verwendeten Parameter der Fertigungsstellen anzeigen.

Tooltippp auf der Spaltenbeschriftung:

Hier wird der Tag der Spalte angezeigt. Sie können sich mit den Pfeiltasten Rechts/Links in den Feldern bewegen und am Rand zur nächsten/vorherigen Woche wechseln.  
 Mit der Taste Strg-Rechts können Sie auf die Wochenübersicht wechseln.  
 Mit der Taste Strg-Links wechseln Sie auf die Tagesübersicht.  
 In der Tagesübersicht kann die Spalte Samstag und Sonntag mit der Taste-'W' ein und ausgeschaltet werden.  
 Mit der Taste-'Q' schalten Sie die Übersicht zwischen den Fertigungstellen und den Arbeitsgangposition um.  
 Mit der Taste-'H' schalten Sie zwischen der Prozentauslastung und den Gesamtstunden um.  
 Mit der Taste-'P' schalten sie die Verdichtung der Produktionen ein und aus.  
 Taste F9 zum Anschauen der dazugehörigen Produktion.  
 Taste F2 zum Abspeichern.

Farben: Endproduktion 0 Schwarz, vorherige Produktion 1 Blau, 2 Lila, 3 Braun, 4 Grau, 5 Blau, 6 Lila, 7 Braun, 8 Grau ...  
 Einträge die mehr als 100% ausgelastet sind werden rot dargestellt.

Nach dem Laden der Produktion bleibt im ersten Moment die Planung so wie sie zuletzt gespeichert wurde (außer neue Produktionen). Erst nach dem ersten Planungseingriff wird sie komplett neu plziert.

- Einträge mit braunem Hintergrund haben sich zeitlich verändert (Istwerte) und werden beim Planen anders plziert als bisher.
- Einträge mit rotem Hintergrund enthalten Istzeiten die größer als die Sollzeiten sind, sie werden beim Planen mit einer Minute eingeplant.

### Kurzbeschreibung der Planungstafel

Tooltip auf einer Zeilenbeschriftung:

Arbeitsgangposition 001 ALV (Lager: Material richten)  
 Fertigungstelle 1 ALV (Konv. Lager / Versand)  
 Stunden pro Tag 7.50, Anzahl Personen/Maschinen gesamt 1  
 Kapazität 1 \* 37.50 Std = 37.50 Stunden pro Woche  
 Linientyp 'F': fixe Linie, keine Anpassung an Vorgabelinie  
 Verweilzeit am Ende 2.00 Std vor Beginn des nächsten Arbeitsgangs  
 Beginn des nächsten Arbeitsgangs erst nach komplettem Abschluss dieser Arbeit

### Parameter einer Arbeitsgangposition

Tooltip auf einem geplanten Arbeitsgang einer Produktion:

Produktion 010006 (PPS-Id 0 3)  
 Artikel 49160, Steuerplatine V1.0  
 Zu produzierende Menge: Sollmenge 10000, Istmenge 0  
 Arbeitsgangposition 011 OBL (Konvent.: LL Bestückung)  
 Kapazitätsbelegung von 17.69 Stunden in dieser Woche (2 Personen/Maschinen)  
 Kapazitätsbelegung gesamt von 258.33 Stunden vom 17.04.2003 06:09 bis 13.05.2003 00:19  
 Einmalzeit 0.00 Stunden, Stückzeit gesamt 258.33 Stunden für 10000 Teile  
 Abhängig von: Zeitvorgabe durch vorherigem Arbeitsgang 1 4  
 -> abhängig von vorheriger Produktion: 010007, Arbeitsgang 080 UEK (Endkontrolle: Sichtprüfung)

### Planungsinformationen eines Arbeitsgangs

Zu der Tafel aktivieren sich auch weitere Buttons auf der Buttonleiste der PPS-Planungsfunktionen:



### PPS Planungsfunktionen

Über diese Buttonleiste können Sie die meisten Planungsfunktionen erreichen. Achten Sie auf die Tool-Tipps auf den einzelnen Buttons. Die enthalten meist auch einen Hotkey, der ihnen über die Tastatur die Funktion zur Verfügung stellt. Anhand der Buttonstellung (eingedrückt) ist zusätzlich die aktuelle Darstellungsform der Plantafel ersichtlich.

## Darstellungformen der Plantafel

**Tagesübersicht/Wochenübersicht:** Mit dieser Funktion kann die Zeitauflösung der Plantafel umgeschaltet werden. Dabei wechselt die Spaltenbeschriftung von KW-Anzeige auf Tagesanzeige. Entsprechend werden auch die geplanten Arbeitsgänge und deren Auslastungswerte in den Spalten angezeigt. Im Tagesmodus werden die Wochentage Montag bis Freitag und dann wieder Montag angezeigt. Die Wochentage Samstag und Sonntag werden bei der Planung übersprungen. Falls notwendig, kann der Samstag mit der Taste **W** eingeblendet werden.

**Fertigungsstellenübersicht:** Jede Zeile enthält eine Fertigungsstelle aus der Liste der Fertigungsstellen. Die Arbeitsgänge werden verdichtet auf eine Fertigungsstelle angezeigt. Es werden immer alle Fertigungsstellen mit ihrer Auslastungen angezeigt. Die Reihenfolge der Zeilen ist nach Fertigungsstellennummer. Jede Fertigungsstelle kommt nur einmal vor.

**Arbeitsgangpositionen:** Jede Zeile enthält eine Arbeitsgangposition aus der Liste der Arbeitsgänge. Es werden nur Arbeitsgänge angezeigt, die auch in der Produktion verwendet wird. Die entsprechende Auslastung der wird angezeigt. Es ist darauf zu achten, dass wenn die gleiche Fertigungsstelle bei mehreren Arbeitsgängen beteiligt ist, die summe aller Auslastungen die Gesamtauslastung der Fertigungsstelle ergibt. Die Reihenfolge ist nach Positionsnummer aufsteigend. Jede Arbeitsgangposition kommt nur einmal vor.

**Produktionsablauf Arbeitsgangpositionen:** Jede Zeile enthält eine Arbeitsgangposition. Es werden die beteiligten Arbeitsgänge in hierarchischer und positionstechnischer Abfolge von oben nach unten dargestellt. Die erste Zeile beginnt mit der ersten Arbeitsgangposition der untersten Ebene und die letzte Zeile endet mit dem letzten Arbeitsgang des Endproduktes.

Fertigungsstellenauslastung Übersicht												
FsNr	KNa	Bezeichnung	Kap	KW16	Kap	>17<	Kap	KW18	Kap	KW19	Kap	KW20
1	ALU	Konv. Lager / Versand	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
2	CSL	SMD Lager Material richten/Magazin rüst.	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
3	ESP	SMD Automatenprogrammierung	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
4	GSB	SMD Automateinrichtung/Bestücken/Endk.	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
5	ISH	SMD Handbestückung	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
6	KBU	Konv. Bauteilvorbereitung	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
7	MPL	Konv. Laserlight Programmierung/rüsten	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
8	OBL	Konv. Laserlight bestücken	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
9	PEF	Konv. Endfertigung	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
10	RPF	Programmierung IC/el.Prüfung/el.ICT Prü.	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
11	TMO	Montage	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%
12	UEK	Endkontrolle	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0	38/	0%

**NEUE FERTIGUNGSTELLE ANLEGEN**

**Anzeige der Auslastung in Stunden:** Die Auslastung der Fertigungsstellen wird in Stunden angezeigt z.B.: **26 60h 1U 60h.**

**Anzeige der Auslastung in Prozent:** Die Auslastung der Fertigungsstellen wird in Prozent angezeigt z.B. **26 79% 1U 79%.**


**Anzeige der Auslastung in Personen:** Die Auslastung der Fertigungsstellen wird in Anzahl Personen angezeigt. Sie ist dabei immer auf ganze Personen aufgerundet, auch wenn nur 0,1 Person beteiligt ist z.B. **26 0202 1U 0202.** Dabei bedeutet hier, dass 2 Personen von 2 verfügbaren Personen ausgelastet sind.

## Darstellung eines Arbeitsgangs

In der Plantafel wird ein Arbeitsgang als ein kurzer Balken mit 3 Parametern angezeigt, z.B. **26 79% 10**. Dabei enthält die erste Zahl die Anzahl an Stunden die der Arbeitsgang insgesamt benötigt (Sollzeit). Die zweite Zahl gibt an wie stark die Fertigungsstelle ausgelastet ist. Die Darstellungsform kann hier je nach Anzeigemodus variieren (siehe weiter oben). Der dritte Wert gibt an wieviele Ressourcen zugeordnet sind und in was für einem Modus der Arbeitsgang geplant ist:

- F** fixer Arbeitsgang
- V** Vorgabearbeitsgang
- x** flexibler Arbeitsgang
- \*** Arbeitsgang von Hand platziert

### Spalteneinträge die keinen Arbeitsgang enthalten



Die Werte, die in den Spalten ohne Arbeitsgang angezeigt werden, sind die Auslastungsangaben der Fertigungsstelle/Arbeitsgänge in der durch die Spalte angegebene Zeit. Sie entstehen durch die Einlastung der anderen Produktionen. Auf diesen Einträgen kann grundsätzlich die **Abruffunktion**  für die verantwortlichen Produktionen aufgerufen werden. Dabei wird die Produktionsliste mit den Produktionen geöffnet und die Produktionen selektiert, die diese Auslastung in diesem Zeitintervall verursachen.


Produktionen mit FS "Konv. Endfertigung" in KW 21/03													
PrdNr	Artikel	PPSBg	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	STATUS
010001	Steuerplatine U1.0	15/Fr	<										AKT
010002	Steuerplatine U1.0	20/Di											AKT
010003	Steuerplatine U1.0	20/Mi											AKT
010004	Steuerplatine U1.0	20/Do											AKT
010005	Steuerplatine U1.0	21/Mo											AKT
010006	Steuerplatine U1.0	14/Di	<										AKT
010007	Steuerplatine U1.0	16/Mi	<										AKT
010008	Steuerplatine U1.0	19/Fr											AKT
030001	Frontbus 318 Rev 1.01	16/Do	<										AK
030004	Frontbus SMD 318 Rev 1.01	16/Mi	<										AKM
030005	Frontbus SMD 318 Rev 1.01	16/Do	<										AK
030006	Frontbus 318 Rev 1.01												AK
030008	Frontbus Back Rev 1.00												ABFK
030009	Steuerplatine U1.0	20/Fr											AK
030010	Steuerplatine U1.0	20/Do											AK


Produktionsauswahl

Sie können eine der betroffenen Produktionen mit der Taste Return direkt zur Planung in die Plantafel abrufen.

### Detaillierte Planung einer Produktion/ eines Arbeitsgangs

Um die Planung einer Produktion in der Planungstafel zu verändern, kann ein Arbeitsgang direkt mit Return abgerufen werden. Es entspricht der Funktion  in der Buttonleiste. Achten Sie darauf, dass der Button aktiv dargestellt wird. Dazu darf sich die Planungstafel **nicht** im Modus 

**Fertigungsstellenübersicht** befinden. Die Verfügbarkeit der **Planungsfunktion**  wechselt sich

mit der **Abruffunktion**  für eingelastete Produktionen ab.

Zur Planung wird eine Eingabemaske geöffnet:

PPS Produktion planen			
<b>-Produktionsdaten-</b>		<b>-PPS Plandaten-</b>	
Prod.Nr.	: 010008	STA: AKT	Plan Beginn : Fr09.05.03
Prod. vom/Dispo	: 18.01.2001	.	Anzahl 'V' Linien: 1
Prod. Beginn/Ende	: Fr09.05.03	.	Plan Ende : Do15.05.03
Liefertermin	:		
PPS Beginn/Ende	: Fr09.05.03	Do15.05.03	
<b>-zu produzierender Artikel-</b>		▶ <b>Vorwärtsterminierung</b>	
ArtNr.	: 49160	- Zeitraumvorgabe	
Bez.	: Steuerplatine V1.0	- Rückwärtsterminierung	
zu Produzieren	: 500		
bisherig. Istwert	: 0		
<b>-Arbeitsgangsposition-</b>		<b>-Position PPS Plandaten-</b>	
Position:	005	ArtNr. :	50101
Konvent.:	Bauteilvorbereitung	Pos. Plan Beginn:	
Return-Ok		Esc-Abbruch	

Planungsmaske

**Produktionsdaten:** Die Felder in diesem Bereich enthalten die Daten aus dem zur abgerufenen Position gehörenden Produktionskopf. Sie dienen nur zur Information und können nicht verändert werden.

**zu Produzierender Artikel:** Die Felder in diesem Bereich enthalten die Daten aus dem zur abgerufenen Position gehörenden Produktionskopf. Sie dienen nur zur Information und können nicht verändert werden.

**Arbeitsgangsposition:** Die Felder in diesem Bereich enthalten die Daten aus der abgerufenen Position. Sie dienen nur zur Information und können nicht verändert werden. Hier ist der konkrete Arbeitsgang erkennbar.

**PPS Plandaten:** Hier werden die aktuellen Plandaten der Produktion angezeigt:

**Plan Beginn:** Tag des geplanten Produktionsstarts der Produktion. Sie können das Datum verändern. Nach verlassen des Feldes wird automatisch die Planungsberechnung ausgelöst und das Feld **Plan Ende** entsprechend gesetzt. Ist einer hierarchischen Produktionen in die Plantafel geladen (es wird mehr als eine Produktion in der Fußzeile der Plantafel angezeigt), so ist das Feld nur dann veränderbar, wenn es die unterste Produktion in der Hierarchie ist.

**Anzahl 'V' Linien:** Anzahl eingesetzter Ressourcen in dem Vorgabearbeitsgang der Produktion. Sie können die Anzahl Ressourcen verändern. Nach verlassen des Feldes wird automatisch die Planungsberechnung ausgelöst und das Feld **Plan Ende** entsprechend gesetzt. Ist eine hierarchischen Produktion in die Plantafel geladen (es wird mehr als eine Produktion in der Fußzeile der Plantafel angezeigt), so gilt die Angabe der Ressourcen nur für die links angegebene Produktionsebene.



**Plan Ende:** Tag des geplanten Produktionsendes der Produktion. Sie können das Datum verändern. Nach verlassen des Feldes wird automatisch die Planungsberechnung ausgelöst und das Feld **Plan Beginn** entsprechend gesetzt. Ist einer hierarchischen Produktionen in die Plantafel geladen (es wird mehr als eine Produktion in der Fußzeile der Plantafel angezeigt), so ist das Feld nur dann veränderbar, wenn es die oberste Produktion (das Endprodukt) in der Hierarchie ist.

**Vorwärtsterminierung, Rückwärtsterminierung:** Zur Anzeige der Berechnungsart springt der Schalter je nach oben verwendetem Eingabefeld für das Datum von Vorwärtsterminierung auf

Rückwärtsterminierung um. Eine Handbedienung des Schalters ist nicht notwendig. Produktionen werden standardmäßig Vorwärtsterminiert. Wird durch Angabe eines Enddatums eine Rückwärtsterminierung ausgelöst, so wird das Startdatum durch Rückrechner der Produktionsabhängigkeiten ermittelt. Von diesem Startdatum kann dann im weiteren Verlauf, durch Vorwärtsterminierung, das gewünschte Enddatum erreicht werden.

**Pos. Plan Beginn:** Manuelle Vorgabe des Startzeitpunktes eines Arbeitsgangs. Wird hier ein Datum angegeben, so wird der abgerufene Arbeitsgang direkt auf ein Datum platziert. Er wird in der Planungstafel mit einem \*-Zeichen angezeigt (z.B. **0.4 6% 1\***). Damit wird der Arbeitsgang zwingend an diesem Tag begonnen. Er kann durch Planungsabhängigkeiten nicht automatisch verschoben werden. Fällt das Datum auf einen Sperrtag (Feiertag, Wochenende), so wird der Start automatisch auf den nächsten Arbeitstag verplant. Es wird nicht empfohlen Arbeitsgänge direkt zu platzieren, da somit die Planungsmöglichkeiten der Produktion sehr stark eingeschränkt wird. So ist z.B. eine Verschiebung der Produktion auf der Balken-Produktionsübersicht nicht mehr möglich.


## Zuordnung von der Anzahl eingesetzter Ressourcen

Mit der Funktion  **PPS weniger Personen/Maschinen einsetzen** und  **PPS mehr Personen/Maschinen einsetzen** können Sie in der Plantafel die Anzahl Ressourcen pro Arbeitsgang verändern. Sie können auch die Hotkeys Taste - und Taste + einsetzen.

Werden die Funktionen auf einen fixen Arbeitsgang (Kennzeichen **F** in der Plantafel) angewendet, so wird die Anzahl Ressourcen in diesem Arbeitsgang entsprechend verändert und die Planung sofort aktualisiert.

Werden die Funktionen auf einen Vorgabearbeitsgang oder einen flexiblen Arbeitsgang angewendet (Kennzeichen **V** oder **x** in der Plantafel), so wird die Anzahl Ressourcen immer im Vorgabearbeitsgang entsprechend verändert, die flexiblen Arbeitsgänge angepasst, und die Planung sofort aktualisiert. Die Anzahl Ressourcen in den flexiblen Arbeitsgängen wird dabei immer automatisch so berechnet, dass die Zeitdauer einem flexiblen Arbeitsgang der Zeitdauer des Vorgabearbeitsgangs entspricht. Dort werden die Ressourcen auch teilweise eingesetzt (z.B. 0,15 Personen). Die Anzeige erfolgt immer aufgerundet auf ganze Personen. Die Kapazitätsbelastung wird aber mit dem genauen Wert berechnet.

## Eingegebene Planungsdaten haben nicht die gewünschte Wirkung

Durch die Abhängigkeiten der Arbeitsgänge untereinander (z.B. der vorherige Arbeitsgang muss erst soweit abgeschlossen sein) und vor allem durch handplatzierte Arbeitsgänge hat die Vorgabe eine Start- oder Enddatums nicht die gewünschte Auswirkung. Betrachten Sie zur Analyse der Planung die Plantafel im Modus  **Produktionsablauf Arbeitsgangpositionen** und rufen die Tooltips mit der Maus auf den Arbeitsgängen ab.

```

Produktion 010006 (PPS-Id 0 3)
Artikel 49160, Steuerplatine V1.0
Zu produzierende Menge: Sollmenge 10000, Istmenge 0
Arbeitsgangposition 011 OBL (Konvent.: LL Bestückung)
Kapazitätsbelegung von 17.69 Stunden in dieser Woche (2 Personen/Maschinen)
Kapazitätsbelegung gesamt von 258.33 Stunden vom 17.04.2003 06:09 bis 13.05.2003 00:19
Einmalzeit 0.00 Stunden, Stückzeit gesamt 258.33 Stunden für 10000 Teile
Abhängig von: Zeitvorgabe durch vorherigem Arbeitsgang 1 4
-> abhängig von vorheriger Produktion: 010007, Arbeitsgang 080 UEK (Endkontrolle: Sichtprüfung)

```

## Planungsinformationen eines Arbeitsgangs

Dort wird in der letzten Zeile die Planungsabhängigkeit dieses Arbeitsgangs angezeigt. Die Angabe "Zeitvorgabe durch vorherigen Arbeitsgang 1 4" bezieht sich auf die PPS-Id eines Arbeitsgangs während der Planung. Dabei bezieht sich die erste Ziffer 1 auf die nächste Produktion, eine Ebene tiefer und die Ziffer 4 auf den 4. Arbeitsgang in der Produktion 1. Die PPS-Id des abgerufenen Arbeitsgangs steht in der ersten Zeile, hier PPS-Id 0 3 (0 - Endprodukt der Hierarchie, 3. Arbeitsgang). Bei hierarchischen Produktionen werden die Produktionen vom Endprodukt abwärts in der Hierarchie durchnummeriert. Das Endprodukt beginnt mit der Ziffer 0.



## Aufruf einer bisher ungeplanter Produktionen in die Plantafel


Wird eine neue Produktionshierarchie zum ersten Mal in die Plantafel abgerufen, so wird sie automatisch geplant. Dabei wird vom Startzeitpunkt aus die Produktion vorwärts platziert. Der Startzeitpunkt wird folgendermaßen ermittelt:

1. Ist im Feld **PrdBeg** in der Produktion ein Datum enthalten, so wird dieses als Startzeitpunkt verwendet.
1. Ist im Feld **Dispo** ein Datum enthalten (auf diese KW wird das Material im der Artikelstammdispo eingelastet), so wird dieses plus 2 Wochen als Startzeitpunkt verwendet.
1. Ist kein Datum vorgegeben, so wird der aktuelle Tag als Startzeitpunkt verwendet.

Im weiteren Verlauf kann in der Plantafel die Produktion nach Wunsch geplant werden.

## Aufruf bereits geplanter Produktionen in die Plantafel


Wird eine bereits geplante Produktion in die Plantafel aufgerufen, so wird sie so angezeigt, wie sie bisher geplant war. Es wird im ersten Moment keine Neuberechnung der Planung ausgelöst. Sollten vor allem durch Istwerterfassung der Arbeitszeiten (angekoppelte BDE-Anlage) die Planungsgrundlagen sich verändern, so ist die bisherige Planung ersichtlich. Dies ist am Status des  Buttons in der PPS-Buttonleiste zu erkennen. Erst wenn eine Planungsberechnung statt gefunden hat, ist dieser eingedrückt. Entsprechend wird auch der Button  zum Speichern der Planung erst aktiv, wenn eine Planungsberechnung stattgefunden hat.



Wird durch eine Planfunktion oder durch den Button  die Planungsberechnung neu ausgelöst, so werden auch automatisch die (durch Isterfassung verkürzten) Restzeiten der Produktion neu geplant. Arbeitsgänge die durch die Istzeiterfassung erledigt sind werden zur Planungsberechnung immer mindestens mit einer Minute berechnet. Das Bild der Produktionsplanung kann sich so stark verändern. Anhand der Farbe des Arbeitsgangs kann erkannt werden ob eine Istwerterfassung stattgefunden hat (d.h. die Produktion ist bereits in Bearbeitung):


**brauner Hintergrund** Istwerte sind bereits erfasst, aber die Sollzeiten sind noch nicht erreicht. Die Neuplanung wird sich entsprechend verändern. Der Arbeitsgang wird mit der Restdauer Sollzeit - Istzeit eingeplant.

**roter Hintergrund** Istwerte sind bereits erfasst und haben die Sollzeit überschritten. Die Neuplanung wird sich entsprechend verändern. Der Arbeitsgang wird mit der Zeitdauer von einer Minute eingeplant.

## Auslastungsdiagramm und Arbeitspläne


Für die Fertigungsstellen kann die Auslastung per HTML-Browser graphisch sichtbar gemacht werden. Dazu sind in der Buttonleiste drei Funktionen vorhanden. Sie werden innerhalb der Plantafel aktiv. Dazu muss aber die geladene Planung gespeichert sein. Betätigen Sie dazu den Button .

 Auslastung der aktuellen Fertigungsstelle graphisch anzeigen: **Damit wird die Fertigungsstelle der Zeile, auf der der Cursorbalken in der Plantafel steht angezeigt. Dabei erfolgt die Anzeige ab der Kalenderwoche der Spalte des Cursorbalkens.**  **Auslastung selektierter Fertigungsstellen graphisch anzeigen:** Damit werden die von ihnen zur Ausgabe selektierten Fertigungsstellen (siehe weiter unten) graphisch angezeigt. Sind keine Fertigungsstellen selektiert, werden alle ausgegeben. Die Funktion ist auch mit der Tastenkombination ALT-F5 erreichbar.


 Fertigungsstellen für graphische Anzeigen selektieren\*\*: Es öffnet sich die Liste der Fertigungsstellen. Selektieren Sie die für die Ausgabe gewünschten Fertigungsstellen. Zur Ausgabe betätigen Sie die Eingabetaste (Return). Die Funktion ist auch mit der Taste F4 erreichbar.

## Auslastung der Fertigungsstellen

### Fertigungsstelle 6 Konv. Bauteilvorbereitung



### Fertigungsstelle 8 Konv. Laserlight bestücken



Stand: 07.05.2003 09:44:56

HTML-

Darstellung der Fertigungsstellenauslastung

Die Ausgabe der Auslastung kann auch direkt aus der Fertigungsstellenliste erfolgen. Drucken Sie dazu mit der Taste F4 in der Fertigungsstellenliste mittels Formular MASCHPA1.DVL die Übersicht aus. Achten Sie auch auf die vorhandenen Darstellungsoptionen des Formulars.

### Arbeitsplan einer Fertigungsstelle

Über die Fertigungsstellenliste kann auch die Ausgabe des Arbeitsplans einer Fertigungsstelle erfolgen. Drucken Sie dazu mit der Taste F4 in der Fertigungsstellenliste mittels Formular MASCHP01.DVL den Arbeitsplan aus. Dabei werden pro Tag einer vorgegebenen Woche die geplanten Produktionen und Arbeitsgänge auf einer Seite angedruckt.

Beispiel der Ausgabe eines Tages des Arbeitsplans einer Fertigungsstelle:

Wochenplan: KW 15/03 (vom 07.04.2003 bis 12.04.2003)

Fertigungsstelle 6 Konv. Bauteilvorbereitung  
Verf. Pers.: 1  
Stunden/KW : 38 h

-----  
Freitag, 11.04.2003

ProdNr. : 010006/005  
Artikel : Steuerplatine V1.0 (49160)  
Kunde : ()  
Tätigkeit : Konvent.: Bauteilvorbereitung (50101)  
Termine : Start 01.04.2003 Ende: 17.04.2003  
Anz. Pers. : 1  
Dauer : 7,50 h

ProdNr. : 010001/005  
Artikel : Steuerplatine V1.0 (49160)  
Kunde : Test (1573)  
Tätigkeit : Konvent.: Bauteilvorbereitung (50101)  
Termine : Start 11.04.2003 Ende: 11.04.2003  
Anz. Pers. : 1  
Dauer : 1,70 h

----- Ein Tag

des Wochenarbeitsplans

From:  
[IFW Wiki - www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:  
<https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=zusatzmodule:pps-zeitplanung>

Last update: **15.03.2018 12:22**

